

ಸಮಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಲವನಿಯಂ ದವರ ಕಛೇರಿ
ಮಾಪಕ ಪರಿಣಿತ ಉಪವಿಭಾಗ

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. **MP 32560**
ಕೆ.ಗಾರಿಕೆಯ ಪಾದಕ **Steel fabrication**

மேகன் B. Naider
1st Ph KIASB

cellulose
DM-T slc material 5/10

.....
LT5(b)
 ಪುರಿಷ್

$|S| = 654p$

$$\frac{\pi}{2} = 1.57$$

29553

ದೀರ್ಘ ಮಾತು ಕಾರಣ/ನಿಯಮಿತ/ದೂರು
 On complaint by ಕುಮಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆನುಸಾರವಾಗಿ
 AE/DM-I matter

29-7-25

ರವರು ಪೋಸಿ ಸವಾರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರೋಡ್ ಮೂಡಿದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಗಲ್ಲು ಪಂಚಾಯತ್
ಹಿಂದಿನ ರೋಡ್ ಮೂಡಿದ ದಿನಾಂಕ 29-11-24

ಮಾಹಿತಿ	ತಯಾರಿಕೆ	ಅವಕಾಶ ಜ್ಞಾನ/ಕೆಲಸಕ್ಕೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾದರಿ	ಫೋನ್	ಪೋಸ್ಟ್	ಆರೋಗ್ಯ	ನಿ.ಬಿ. ಪ್ರಮಾಣ	ಗುಣ	ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಂಗ್	% ಬೇಡ		ಮಾಲೀಕರು	
											ಕಂದಾಯ	ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು	ಸ್ಥಳ	ಕಂದಾಯ
Rmd	6pmus	12000	3194616	-	3A	24D	X3	SA	7S/S	IS	Bvnhntouk + 8om-2016		ಮೊರೆ ಕಡೆ	2mC 5+34 3mE 500
Fnd	6pmus	12000	3812141	-	3A	24D	X3	SA	7S/S	IS	+1.15% 20M-2021		ಮೊರೆ ಕಡೆ	17+1763 23501002
													ಮೊರೆ ಕಡೆ	UPCS UPCS

[illegible]

ಪ್ರತಿ : 1 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),

ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗ, BRAZ, ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.

add: New fixed model is not found ok & the

* meter replaced due to burnt out.
meter constant $K=1/3$.

ಗ್ರಾಹಕ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಪದರು

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಸಂತರ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

13

$$\sqrt{25}$$

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಪ್ರಾಚೀನ ಪರೀಕ್ಷೆ / ಉಪ ವಿಭಾಗ