

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು

ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ

ದಿನಾಂಕ	ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಥಾನದ ಮಾದರಿ	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರ					ಮಾಪಕ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು
			ಫೇಸ್	ಆಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್	
30/04/25	LP.916	LIS	3φ	530A	L & G	0620981	'0000'	NO. 100 P. 100

ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ.,

ಮಾಪಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ

ack no date by
compulsory to report
inspect AE/TE to report this.

ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರ						ಸಹಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಿದ ದಿನಾಂಕ	ಸಹಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ
	ಫೇಸ್	ಆಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	ಸರಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ		
Shaikeasool to Shaikeahimay Dasahalli Rine	3φ	5.30A	558923	23115'	05/06/25			